

HABIOL színes olajok használata

1. 180-as csiszolt felületre felhordjuk a színes olajat.
2. 20 percig hagyjuk hatni a felületen, majd töröljük vissza ronggyal.
3. 6 óra száradás után csiszoljuk 300-as papírral, majd ismételjük meg az olajozást. 2-4 rétegben hordjuk fel. Minden réteget töröljük vissza ronggyal.
4. Az utolsó réteg visszatörlése után 15-20 perc eltelté után polírozhatjuk a felületet, ha selyemfényt szeretnénk elérni. 4-6 óra a száradási idő. A teljes kikeményedés 10 nap után következik be. Ettől kezdve a felület vízállóvá és tisztíthatóvá válik. Kerüljük 10 napig a vízzel és szennyeződéssel való érintkezést.